

## Prüfbericht

2011-FG-PSA-0025

gemäß der Richtlinie für die Prüfung von  
Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger  
BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998

Name und Anschrift  
des Technischen Dienstes : PRÜFLABOR SÜD GMBH  
Tegelberg 31a  
D-24576 Bad Bramstedt

Name und Anschrift  
des Auftraggebers : Firma  
AD VIMOTION bvba  
Kapelstraat 22  
3454 Geetbets  
Belgien

Prüfgegenstand : Leichtmetall-Sonderrad einteilig

LK: 5-108 bis 5-120  
Typ: CA-7 8519  
Größe: 8,5J x 19H2

Prüflabor Süd GmbH  
Tegelberg 31a  
DE – 24576 Bad Bramstedt  
Phon +49 (0)4192 896 94 -15  
Fax +49 (0)4192 896 94 -17

HRB 10912 KI Amtsgericht Kiel  
GF Dipl.-Ing. Renato Rittel  
Peter Kleingarn  
Steuer-Nr. 11294WV  
VAT-ID DE 267048415

Bankverb. Raiffeisenbank eG  
BLZ 200 691 30  
Kto.-Nr. 332 461  
IBAN DE33200691300000332461  
BIC/SWIFT GENODEF1BBR

## 1. Aufgabenstellung:

Auftragsgemäß wurden im Zeitraum 03.05.2011 bis 06.05.2011 Leichtmetall-Sonderräder für PKW, einer Betriebsfestigkeitsprüfung, nach der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998 unterzogen.

## 2. Beschreibung des Leichtmetall-Sonderrades (Prüfkörper)

Art	: Einteiliges Leichtmetall-Sonderrad mit unsymmetrischen Tiefbett und Doppelhump; Nabenbohrung durch Deckel verschlossen
Antragsteller/Vertrieb	: AD VIMOTION GmbH Kelterstrasse 40 72669 Unterensingen GERMANY
Hersteller	: AD VIMOTION bvba Kapelstraat 22 3454 Geetbets Belgien
Handelsmarke	: CARMANI
Handelsbezeichnung	: CARMANI 07
Typ	: CA-7 8519
Radgröße nach Norm	: 8,5J x 19H2
KBA-Nummer	: KBA 48451
Zentrierung	: Mittenzentrierung
Verwendungsbereich	: Leichtmetall-Sonderrad - für PKW vorgesehen
Befestigungsart	: wahlweise Kegel-, Kugel-, und Flachbundsrauben bzw. -muttern M12/M14, Kegelwinkel 60°, Kugelradius R14
Basiswerkstoff/Bauart	: Aluminiumguss einteilig, Al Si 10 Mg (Sr)
Rohherstellung	: Aluminium- Niederdruck- Kokillenguss
Bearbeitung	: CNC-Bearbeitung
Lackierung	: Mehrschicht Einbrennlackierung
Qualitätskontrollen	: Materialanalyse, Röntgenkontrolle, Abrollprüfung, Festigkeitsprüfung
Korrosionsschutz	: Siehe Lackierung
Zubehör	: bei Bedarf Radschrauben bzw. Radmuttern und Zentrierringe
Radgewicht	: 13,4 kg

## 3. Kennzeichnung

	Radaußenseite	Radinnenseite
KBA-Nummer	: KBA 48451	: -
Japanisches Prüfwertzeichen	: -	: JWL
Handelsbezeichnung /-marke	: -	: CARMANI
Radtyp	: -	: CA-7
Hersteller	: -	: -
Herstellerzeichen	: -	: RIM
Radgröße	: -	: 8,5Jx19H2
Lochkreis	: -	: s. Anlage 1
Einpresstiefe	: -	: s. Anlage 1
Herstelldatum	: -	: Interne Kennzeichnung

Zusätzlich können noch verschiedene Kontrollkennzeichen angebracht sein!

## 4. Übersicht der Radgrößen und Zentrierringe

Siehe Anlage 1

## 5. Durchgeführte Prüfungen und Ergebnisse

### 5.1 Umlaufbiegeprüfung

Die Umlaufbiegeprüfung wurde für folgende Prüfmomente abgeschlossen:

Radgröße	Lochzahl/ Lochkreis [mm]	Zulässige Radlast $F_R$ [kg]	ET [mm]	Abrollumfang [mm]	$M_{bmax}$ [kNm]
8,5Jx19H2	5-108	800	42	2275	5,7741
8,5Jx19H2	5-112	800	30	2275	5,5857
8,5Jx19H2	5-112	800	47	2275	5,8526
8,5Jx19H2	5-114,3	800	35	2275	5,6642
8,5Jx19H2	5-114,3	800	42	2275	5,7741
8,5Jx19H2	5-120	800	15	2275	5,3503
8,5Jx19H2	5-120	800	35	2275	5,6642

Die Umlaufbiegeprüfung wurde für die vorgesehenen Belastungsfälle mit positivem Ergebnis durchgeführt.

### 5.2 Impacttest

Für die Berechnung des Fallgewichtes D [kg] wurden folgende Werte zu Grunde gelegt:

Radgröße	Reifengröße	Lochzahl/ Lochkreis [mm]	ET [mm]	Statische Radlast [kg]	Fallgewicht D [kg]
8,5Jx19H2	215/35 R19	5-108	42	875	705
8,5Jx19H2	215/35 R19	5-120	15	875	705
8,5Jx19H2	215/35 R19	5-120	35	875	705

Das Leichtmetall-Sonderrad wurde nach ISO 7141 ohne vollständigen Druckverlust (innerhalb einer Minute) und ohne sichtbaren Anriss in der Radschüssel mit positivem Ergebnis geprüft.

### 5.3 Abrollprüfung

Ergänzend wurde ein Abrollversuch gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern" vom 25.11.1998" durchgeführt.

Radgröße	Lochzahl/ Lochkreis [mm]	Reifengröße	ET [mm]	Statische Radlast [kg]	Prüflast [kg]	Reifendruck [bar]
8,5Jx19H2	5-112	285/55 R19	47	875	2187,5	4,5

Nach Ablauf der erforderlichen Abrollstrecke wurde an den Rädern weder ein Anriss noch eine Funktionsbeeinträchtigung festgestellt.

### 5.4 Werkstoffprüfung

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht geprüft.

## 5.5 Maßvergleich

Die Maße und Toleranzen der wesentlichen Hauptabmessungen entsprechen der E.T.R.T.O.

## 6. Allgemeine Angaben zur Prüfung

### 6.1 Prüfeinrichtungen

Die Prüfungen wurden auf Anlagen durchgeführt, die den Anforderungen der Prüfgrundlage entsprechen.

Die Mess- und Prüfeinrichtungen erfüllen die in den Richtlinien und Prüfanweisungen geforderten Genauigkeiten und unterliegen einer ständigen Überwachung.

<b>6.2 Ort der Prüfung</b>	:	Prüflabor Süd, Bad Bramstedt Prüflabor Nord, Bad Bramstedt
<b>6.3 Zeitraum der Prüfung(en)</b>	:	03.05.2011 bis 06.05.2011
<b>6.4 Bemerkung</b>	:	Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt 2. und 4. dieses Berichtes angeführten Prüfobjekte

## 7. Anlagen

Anlage 1	:	Kurzbeschreibung (1 Seite)
----------	---	----------------------------

## 8. Bedingungen

Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dieses Gutachten, sowie dessen Anlagen durch einen Nachtrag ergänzt werden, wenn:

- am Sonderrad konstruktive, werkstoffliche oder fertigungstechnische Änderungen vorgenommen werden.
- sich tangierende Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangenen Richtlinien und Anweisungen ändern.

## 9. Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter

- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71A) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußen- und -innenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74B) Die verwendeten Radbefestigungsteile sind auf ihre Eignung zu überprüfen.

## 10. Hinweise und Auflagen für den Antragsteller bzw. Radhersteller

Die Bezieher des Leichtmetallrades müssen auf die Bedingungen, die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsdrehmomente der Radbefestigungsmittel hingewiesen werden.

## 11. Sachverständige Beurteilung (Gutachten)

Das beschriebene Sonderrad entspricht den „Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträdern“ §30 StVZO i. d. g. F. /Erläuterung 42, (der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für KFZ und ihre Anhänger BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998)

Dieser Prüfbericht kann als Unterlage für die Erstellung eines Teilegutachtens oder einer ABE verwendet werden.

Aufgrund der Feststellungen, der durchgeführten Prüfungen und deren Ergebnisse erachten wir die Verwendung des gegenständlichen Leichtmetallrades unter Einhaltung der jeweils angeführten Bedingungen für geeignet.

Eine Kopie dieses Schriftstückes ist nur mit Originalstempel und Unterschrift des Antragstellers oder seines Bevollmächtigten gültig.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.  
(TÜV Austria Cert GmbH / Registrier-Nr. 20 102 82002826).

Dieser Prüfbericht umfasst Seite 1 bis 5, sowie die unter Punkt 7 angeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Bad Bramstedt, 07.05.2011

**Prüflabor Süd GMBH**

Akkreditiert von der Benennungsstelle  
des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland



KBA-P 00081-09

Der Sachverständige



(Ing. M.Buga)



## 1. Kurzbeschreibung

Handelsmarke	: CARMANI
Handelsbezeichnung	: CARMANI 07
Typ	: CA-7 8519
Werkstoff	: AL SI 11 MG
Konstruktion	: 1-teilig
Dimension	: 8,5J x 19H2
Lochkreise	: 5-108 bis 5-120
Zeichnung Nr.	: z.B. 325 851915
Zeichnungsdatum	: 15.12.2010
letzte Zeichnungsänderung	: 10.03.2011

## 2. Übersicht der Radgrößen und Zentrierringe

### 2.1 Radgrößen

Ausführung	Mittenloch [mm]	Lochkreis [mm]	Loch- zahl	ET [mm]	Radlast [kg]	Abroll- umfang [mm]	gültig ab
8,5Jx19H2	72,6-58,1-60,1- 63,3-63,4-65,1- 67,0-67,1-68,1	108	5	40,41, <b>42</b> ,43,44	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-65,1	110	5	33,34, <b>35</b> ,36,37	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-65,1	110	5	40,41, <b>42</b> ,43,44	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-57,1-60,1- 63,4-66,6	112	5	33,34, <b>35</b> ,36,37	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-58,1-60,1- 63,3-63,4-65,1- 67,0-67,1-68,1	112	5	40,41, <b>42</b> ,43,44	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-57,1-60,1- 63,4-66,6	112	5	45,46, <b>47</b> ,48,49	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-56,1-56,6- 59,5-59,6-60,1- 64,1-66,1-66,6- 67,1-70,1-70,7- 71,2-71,6	114,3	5	33,34, <b>35</b> ,36,37	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-58,1-60,1- 63,3-63,4-65,1- 67,0-67,1-68,1	114,3	5	40,41, <b>42</b> ,43,44	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-56,1-56,6- 59,5-59,6-60,1- 64,1-66,1-66,6- 67,1-70,1-70,7- 71,2-71,6	114,3	5	45,46, <b>47</b> ,48,49	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-70,1-70,3- 71,6	115	5	33,34, <b>35</b> ,36,37	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-58,1-60,1- 63,3-63,4-65,1- 67,0-67,1-68,1	115	5	40,41, <b>42</b> ,43,44	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	72,6-70,1-70,3- 71,6	115	5	45,46, <b>47</b> ,48,49	800	2275	05/11

Ausführung	Mittenloch [mm]	Lochkreis [mm]	Lochzahl	ET [mm]	Radlast [kg]	Abrollumfang [mm]	gültig ab
8,5Jx19H2	76,9-74,1-72,6-60,1-64,1-65,1-67,0-67,1-69,6-70,1	120	5	13,14, <b>15</b> ,16,17	800	2275	05/11
8,5Jx19H2	76,9-74,1-72,6-60,1-64,1-65,1-67,0-67,1-69,6-70,1	120	5	33,34, <b>35</b> ,36,37	800	2275	05/11