

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Nabendeckel	C005.11	06.04.2001
Radbeschreibung ET35	---	26.02.2001
Radmutter M12x1,25 SW19	D019/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW19	D020	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW21	D012	14.12.1989 A1/29.03.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D021	16.02.1988
Radmutter M12x1,5 SW19	D007	27.11.1984
Radmutter M12x1,5 SW19	D010/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D005	16.03.1982 A1/02.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D025/BMC	21.04.1997
Radschraube M12x1,25/31	V002	07.05.1983
Radschraube M12x1,5/28	V010	16.05.1995 A1/22.05.1998
Radschraube M14x1,5/30	V009	29.10.1993
Radzeichnung ET35	2R 234-A1	28.02.2001
Zentrierring	A1-13	27.01.1994