

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Nabendeckel	C005.11	06.04.2000
Radbeschreibung	---	12.11.2001
Radmutter M12x1,25 SW19	D020	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW19	D019/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW21	D012	14.12.1989 A1/29.03.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D010/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D021	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D025/BMC	21.04.1997
Radschraube M12x1,5/28	V010	16.05.1995 A1/22.05.1998
Radschraube M12x1,5/31	V002	07.05.1983
Radzeichnung	2R 239-1	08.11.2001
Zentrierring	A1-13	27.01.1994