

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Nabendeckel	C033/2	21.05.2002
Radbeschreibung ET 0	--	10.10.2002
Radbeschreibung ET-15	--	10.10.2002
Radmutter M12x1,25 SW19	D019/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW19	D020	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW21	D012	14.12.1989 A1/23.03.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D010/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D021	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW21	D025/BMC	21.04.1997
Radmutter M12x1,75 SW19	D030	22.01.2001
Radmutter M14x1,5 SW19	D023	27.11.1989 A1/11.09.2001
Radmutter UNF1/2 P SW19	D003	16.03.1982 A1/02.04.1999
Radmutter UNF1/2 P SW19	D008	24.02.1986 A1/09.04.1999
Radzeichnung ET 0	2R 265A-A5	30.09.2003
Radzeichnung ET -10	2R 265A-A6	30.09.2003
Radzeichnung ET -15	2R 265A-A7	30.09.2003
Radzeichnung ET 15	2R 265A-A4	30.09.2003