

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Nabendeckel	G002-8	20.10.2005
Radbeschreibung	7800 8018	04.02.2008
Radmutter M12x1,25	D020	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,25	D019-1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,25	D012	14.12.1989 A1/29.03.1999
Radmutter M12x1,5	D021	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,5	D010-1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,5	D025-B	21.04.1997
Radmutter 1/2" UNF	D003	16.03.1982 A1/02.04.1999
Radmutter 1/2" UNF	D008	24.02.1986 A1/09.04.1999
Radschraube M12x1,25	V002	07.05.1983
Radschraube M12x1,25	V017	28.07.2004
Radschraube M12x1,5	V010	16.05.1995 A1/22.05.1998
Radschraube M14x1,5	V009	29.10.1993
Radzeichnung ET38	2R 300-A4	31.01.2008
Radzeichnung ET40	2R 300-A3	31.01.2008
Radzeichnung ET42	2R 300-A2	31.01.2008
Radzeichnung ET45	2R 300-A1	31.01.2008
Radzeichnung ET48	2R 300-A	31.01.2008
Zentrierringe	A 1 - A 13	27.01.1994