

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

| <b>Bezeichnung</b>   | <b>Unterlagen mit Änderung</b> | <b>Datum / Änderung / Datum</b> |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Nabendeckel          | G002-8                         | 20.10.2005                      |
| Radbeschreibung      | 7900/F6-A1                     | 04.03.2011                      |
| Radmutter M12x1,25   | D020                           | 16.02.1988 A1/09.04.1999        |
| Radmutter M12x1,25   | D019-1                         | 16.02.1988 A1/08.04.1999        |
| Radmutter M12x1,25   | D012                           | 14.12.1989 A1/29.03.1999        |
| Radmutter M12x1,5    | D021                           | 16.02.1988 A1/09.04.1999        |
| Radmutter M12x1,5    | D010-1                         | 16.02.1988 A1/08.04.1999        |
| Radmutter M12x1,5    | D025-B                         | 21.04.1997                      |
| Radmutter 1/2" UNF   | D003                           | 16.03.1982 A1/02.04.1999        |
| Radmutter 1/2" UNF   | D008                           | 24.02.1986 A1/09.04.1999        |
| Radschraube M12x1,25 | V002                           | 07.05.1983                      |
| Radschraube M12x1,25 | V017                           | 28.07.2004                      |
| Radschraube M12x1,5  | V010                           | 16.05.1995 A1/22.05.1998        |
| Radschraube M14x1,5  | V009                           | 29.10.1993                      |
| Radzeichnung ET20    | 2R 321-A8                      | 04.03.2011                      |
| Radzeichnung ET25    | 2R 321-A7                      | 04.03.2011                      |
| Radzeichnung ET30    | 2R 321-A6                      | 04.03.2011                      |
| Radzeichnung ET34    | 2R 321-A5                      | 04.03.2011                      |
| Zentrierringe        | A 1 - A 13                     | 27.01.1994                      |