

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

Bezeichnung	Unterlagen mit Änderung	Datum / Änderung / Datum
Nabendeckel	C033/2	21.05.2002
Radbeschreibung ET 0	--	20.11.2003
Radbeschreibung ET 15	--	20.11.2003
Radbeschreibung ET-10	--	20.11.2003
Radbeschreibung ET-15	--	20.11.2003
Radmutter M12x1,25 SW 19	D020	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,25 SW 21	D012	14.12.1989 A1/29.03.1999
Radmutter M12x1,5 SW 19	D021	16.02.1988 A1/09.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW 19	D023	27.11.1989 A1/11.09.2001
Radmutter M12x1,5 SW 21	D025/BMC	21.04.1997
Radmutter M12x1,5 SW19	D010/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter M12x1,5 SW19	D019/1	16.02.1988 A1/08.04.1999
Radmutter UNF1/2 P SW19	D008	24.02.1986 A1/09.04.1999
Radmutter UNF1/2 P SW19	D003	16.03.1982 A1/02.04.1999
Zeichnungs-Nr. ET 0	2R 266A-A5	09.10.2003
Zeichnungs-Nr. ET -10	2R 266A-A6	09.10.2003
Zeichnungs-Nr. ET 15	2R 266A-A4	09.10.2003
Zeichnungs-Nr. ET -15	2R 266A-A7	09.10.2003