

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Nabendeckel	G002-8	20.10.2005
Radbeschreibung	7900 9020	23.03.2011
Radmutter M12x1,25	D019-1	16.02.1988 08.04.1999
Radmutter M12x1,5	D025	21.04.1997
Radmutter M12x1,5	D021	16.02.1988 09.04.1999
Radmutter M12x1,5	D010-1	16.02.1988 08.04.1999
Radmutter M12x1,5	D025--B	21.04.1997
Radschraube	V017	28.07.2004
Radschraube M12x1,25	V002	07.05.1983
Radschraube M12x1,5	V010	16.05.1995 22.05.1998
Radschraube M12x1,5	V001	19.01.1982
Radschraube M14x1,25	V018	19.01.2007
Radschraube M14x1,5	V009	29.10.1993
Radzeichnung	2R 325-A2	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A7	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A3	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A4	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A1	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A6	23.03.2011
Radzeichnung	2R 325-A5	23.03.2011
Zentrierringe	I541 - I671	05.05.1997