

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

| Bezeichnung | Unterlagen mit Änderung | Datum / Änderung / Datum |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Nabenkappe | C021.5 | 19.11.1998 |
| Radbeschreibung ET35 | ---- | 14.12.1999 |
| Radbeschreibung ET42 | ---- | 14.12.1999 |
| Radbeschreibung ET46 | ---- | 14.12.1999 |
| Radmutter M12x1,25 SW19 | D019/1 | 16.02.1988 A1/08.04.1999 |
| Radmutter M12x1,25 SW19 | D020 | 16.02.1988 A1/09.04.1999 |
| Radmutter M12x1,25 SW21 | D012 | 14.12.1989 A1/29.03.1999 |
| Radmutter M12x1,5 SW19 | D010/1 | 16.02.1988 A1/08.04.1999 |
| Radmutter M12x1,5 SW19 | D021 | 16.02.1988 A1/09.04.1999 |
| Radmutter M12x1,5 SW21 | D025/BMC | 21.04.1997 |
| Radschraube M12x1,25/31 | V002 | 07.05.1983 |
| Radschraube M12x1,5/28 | V010 | 16.05.1995 A1/22.05.1998 |
| Radschraube M12x1,5/31 | V001 | 19.01.1982 |
| Radschraube M14x1,5/30 | V009 | 29.10.1993 |
| Radzeichnung | 2R 218-A | 19.11.1999 |
| Radzeichnung | 2R 218-A2 | 19.11.1999 |
| Radzeichnung | 2R 218-A1 | 19.11.1999 |
| Zentrierringzeichnung | A1-13 | 27.01.1994 |